

SHARP MASTER



Tips voor het inbrengen van de slijpplaatjes

Het is op zich normaal dat u bij het inbrengen van slijpplaatjes in de Sharp Master enige weerstand voelt: ten behoeve van een goede haakse slijping zit het slijpplaatje namelijk stevig vast in de Sharp Master. Mocht het inbrengen van de slijpplaatjes echt lastig gaan, dan bieden onderstaande tips meestal uitkomst.

Tip 1: Is de inkeping in het plaatje goed gepositioneerd?

De slijpplaatjes hebben een inkeping die ervoor zorgt dat het plaatje makkelijker over de kogel binnenin de Sharp Master kan worden geschoven. Het is daarom belangrijk dat u het plaatje op de juiste manier inbrengt, namelijk met die inkeping naar voren en naar boven, zoals hieronder afgebeeld.



Tip 2: Beweeg het plaatje heen en weer tijdens plaatsen of verwijderen

Als het plaatsen of verwijderen van een slijpplaatje (te) veel kracht lijkt te vragen, kunt u het plaatje tijdens inbrengen of verwijderen heen en weer bewegen. In de meeste gevallen vergemakkelijkt dit het plaatsen of verwijderen.

